

Мониторинг государственного учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности государственного учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества» (директор Моржало С.Г.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, в филиале «Дом культуры аг. Юбилейный» требуется обеспечить работоспособность и исправность средств противопожарного водоснабжения (пожарных кранов №3 и №2), обеспечить возможность подключения рукава к патрубку (смонтировать гайки одинаковых образцов) (п. 3.1 ОТПБ). В филиале «Реплевский Дом культуры» необходимо с работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, организовать подготовку по программе пожарно-технического минимума (п. 3.2 (ОТПБ), п. 15 (Постановления МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности», далее - 82)), а также провести оценку готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с п. 10 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утверждённой (82) (п.57 ОТПБ). В филиале «Подоросский Дом культуры» необходимо с работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, организовать подготовку по программе пожарно-технического минимума (п. 3.2 (ОТПБ), п. 15 (82)). В филиале «Войтковичский Дом культуры» требуется с работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, организовать подготовку по программе пожарно-технического минимума (п. 3.2 (ОТПБ), п. 15 (82)). В филиале «Росский Дом культуры» необходимо укомплектовать помещение танцевального зала первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с (82) (п. 53 ОТПБ), а также переработать имеющийся план эвакуации в соответствии с требованиями (82) (п. 45 ОТПБ), провести оценку готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с инструкцией о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утверждённой (82) (п.57 ОТПБ) и обеспечить безопасную эвакуацию при пожаре, убрать загромождения на одной из двух лестниц по которой проходит эвакуационный путь (п. 50 ОТПБ). В филиале «Ендриховский сельский клуб» требуется с работником, ответственным за эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, организовать подготовку по программе

пожарно-технического минимума (п. 3.2 (ОТПБ), п. 15 (82)). В филиале «Красносельский Дом культуры» необходимо с работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, организовать подготовку по программе пожарно-технического минимума (п. 3.2 (ОТПБ), п. 15 (82)).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.