

## **Мониторинг Частного производственно – строительного унитарного предприятия «Россстройсервис»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности частного производственно-строительного унитарного предприятия «Россстройсервис» (директор Пыж В.В.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности согласно приложения №1 к Постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п.п. 7, 8 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7») (далее – ОТПБ), необходимо провести противопожарный инструктаж с работниками кафе в соответствии с п. 10 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (п. 3.2 ОТПБ). Требуется разработать и разместить план эвакуации людей при пожаре в здании кафе (п. 45 ОТПБ), необходимо перезарядить 2 огнетушителя ОП-5, расположенные в помещениях кухни и электрощитовой (п. 3.1 ОТПБ). Требуется привести в исправное и работоспособное состояние систему пожарной сигнализации (п. 3.1 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.