

Мониторинг ГУО «Верейковская средняя школа»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Верейковская средняя школа» (директор Шабат О.Е.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется обучить лицо ответственное за обеспечение пожарной безопасности на территории учреждения, по программе пожарно-технического минимума согласно п. 15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – ПМЧС №82) (п. 3.2 «Общих требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, а также необходимо провести испытания наружных пожарных лестниц, установленных в местах перепада высот кровель в здании школы в соответствии с п.4.1 «СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш», утвержденный постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2011г. №25. Требуется обеспечить исправным раструбом огнетушитель ОП-5, расположенный в коридоре 2-го этажа около кабинета физики, а также необходимо обеспечить исправным раструбом огнетушитель ОП-5, расположенный в помещении пищеблока. Требуется обеспечить исправным раструбом огнетушитель ОП-5, расположенный в коридоре 1-го этажа около кабинета ПДД, а также перезарядить и обеспечить исправным раструбом огнетушитель ОП-5, расположенный в помещении гаража.

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.