

Мониторинг ГУО «Изабелинская средняя школа»

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Изабелинская средняя школа» (директор Хломко С.Н.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности в соответствии с приложением 1 утвержденным постановлением МЧС от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – ПМЧС №82) (п. 7 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», а также необходимо обучить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на территории учреждения, а также членов пожарно-технической комиссии по программам пожарно-технического минимума согласно п. 15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной ПМЧС №82. Требуется провести внеплановый противопожарный инструктаж с использованием вновь разработанной общеобъектовой инструкции, лицом обученным по соответствующей программе ПТМ п.п. 6, 10, 15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной ПМЧС №82, а также необходимо переработать программу вводного противопожарного инструктажа согласно приложению 1 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной ПМЧС №82. Необходимо оснастить требуемым типом огнетушителей помещение общественного питания (пищеблок) п. 2 Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной ПМЧС №82, а также провести оценку готовности к применению наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с п.п. 6,7 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утверждённой ПМЧС №82, а также оборудовать пожарный водоем опознавательным знаком, соответствующим требованиям технических нормативных правовых актов.

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.