

## **Мониторинг общежития производственного цеха «Волковыск» ОАО «Гроднохлебпром»**

Работниками сектора надзора и профилактики Волковысского районного отдела МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежития производственного цеха «Волковыск» открытого акционерного общества «Гроднохлебпром» (директор Бочан Ю.И.). В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, требуется оборудовать наружные двери, двери расположенные на путях эвакуации устройствами, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»), а также необходимо обеспечить здание общежития первичными средствами пожаротушения (п. 53 ОТПБ), инструкцией «О нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения», утвержденные Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об: обеспечении пожарной безопасности»). Требуется обозначить пути эвакуации указательными знаками пожарной безопасности (п. 44 ОТПБ), а также необходимо привести в исправное состояние объектового оконечного устройства СПИОП «Молния», входящее в состав системы пожарной автоматики (п. 9 ОТПБ).

Руководителю организации разъяснен порядок соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений.